



ტექნიკური განყოფილება  
ფორმა N - TEC-01

მომხმარებელი  
შსს თიანეთი

პრობლემის N	TK 0702/18	აპარატი	SOPRANO Ice	ვიზ. თარიღი	07/02/18
თარიღი	07/02/18	ს/ნ	ს/ნ	ვიზ. დრო	14:30
დოკუმენტი		გამომ. თარიღი	06/2014	ვიზიტორი	ნიკოლოზი
ბუნკი1 ს/ნ თარიღი		იმპულსი, W		სტატუსი	ს
ბუნკი2 ს/ნ თარიღი		იმპულსი, W		სტატუსი	ს
ბუნკი3 ს/ნ თარიღი		იმპულსი, W		სტატუსი	ს

ვიზიტის მიზეზი: წყლის ფილტრების დანახვა

გარეგანი დაზიანება  კი  არა ფოტოსურათი  კი  არა Time Limit  კი  არა  
გარეგანი დაზიანების აღწერა:

ვიზიტის დროს შესრულებული სამუშაოები:

წყლის ჩამატება	<input type="checkbox"/>	ბუნკის სიმძლავრის გაზომვა	<input type="checkbox"/>	გარანტია	აპ. ბ.1 ბ.2 ბ.3
მტერისგან გასუფთავება	<input type="checkbox"/>	წყლის ფილტრების შეცვლა	<input type="checkbox"/>	ვადა 1	3.2

პრობლემის ტესტირების შედეგები:

პრობლემის აღმოფხვრის გზები და ვადები

პრობლემის აღმოსაფხვრელად შესრულებული სამუშაო  
ახალი მანქანა წყლის ძველი ფილტრები

ვიზიტზე და ტესტირებისთვის დახარჯული დრო  წუთი

აპარატის მისამართი კვეციას 3

ვიზიტის საფასური  ლარი  
შესრულებული სამუშაოს საფასური  ლარი  
შეცვლილი დეტალების საფასური  ლარი  
სულ  ლარი

გადახდის ფორმა  უნაღდო   
შ.პ.ს სანსო (ს/კ 445426824)  
თიბისი ბანკი GE52TB7122236020100003

ნაღდი  ჩეკი   
ვიზიტორი [Signature] მომხმარებელი [Signature]  
თანამდებობა [Signature] გვერდები