



ტექნიკური განყოფილება  
ფორმა N - TEC-01

მომხმარებელი  
სოფსანი ა. შ. კაუჭი

პრობლემის N	<u>5217022018</u>	აპარატი	<u>Soprano Platinum</u>	ვიზ. თარიღი	<u>17/02/2018</u>	
თარიღი	<u>17/02/2018</u>	ს/ნ	<u>PLATO 370</u>	ვიზ. დრო	<u>16:00</u>	
დოკუმენტი	<u>5217022018-1</u>	გამომ. თარ	<u>05/2017</u>	ვიზიტორი	<u>სოფსანი სვანიძე</u>	
ბუნკი1 ს/ნ თარ	<u>P17302000392</u>	<u>05/2017</u>	იმპულსი, W	<u>18418193</u>	სტატუსი	<input checked="" type="checkbox"/> თ <input type="checkbox"/> ს
ბუნკი2 ს/ნ თარ			იმპულსი, W		სტატუსი	<input type="checkbox"/> თ <input type="checkbox"/> ს
ბუნკი3 ს/ნ თარ			იმპულსი, W		სტატუსი	<input type="checkbox"/> თ <input type="checkbox"/> ს

ვიზიტის მიზეზი: შესწავლა ვიდეო

გარეგანი დაზიანება  კი  არა ფოტოსურათი  კი  არა Time Limit  კი  არა  
გარეგანი დაზიანების აღწერა: \_\_\_\_\_

ვიზიტის დროს შესრულებული სამუშაოები:

წყლის ჩამატება  ბუნკის სიმძლავრის გაზომვა  გარანტია 

აპ.	ბ.1	ბ.2	ბ.3

  
მტვრისგან გასუფთავება  წყლის ფილტრების შეცვლა  ვადა 1 

	ვ.2	

პრობლემის ტესტირების შედეგები: \_\_\_\_\_

პრობლემის აღმოფხვრის გზები და ვადები \_\_\_\_\_

პრობლემის აღმოსაფხვრელად შესრულებული სამუშაო შესწავლა ვიდეო

ვიზიტზე და ტესტირებისთვის დახარჯული დრო  წუთი

აპარატის მისამართი ქ. წყნობის, ვაჟა-ფშაველას 46

ვიზიტის საფასური  ლარი  
 შესრულებული სამუშაოს საფასური  ლარი  
 შეცვლილი დეტალების საფასური  ლარი  
 სულ  ლარი

გადახდის ფორმა  უნაღდო   
 შ.პ.ს სანსო (ს/კ 445426824)  
 თიბისი ბანკი GE52TB7122236020100003

ნაღდი  ჩეკი

ვიზიტორი სოფსანი სვანიძე  
 მომხმარებელი სანა სინგერაძე  
 თანამდებობა კონსულტი გვერდები  1-1